

Tab

DN		PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 400	PN500	PN630
<b>10</b>	<i>Dz max</i>	23	23	23	32	28	28	28	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	20	20	20	20	20	20	20	20	24
	Dw	13	13	13	13	12	12	10	9,5	11,5
<b>15</b>	<i>Drury s</i>	17,2 2	17,2 2	17,2 2	17,2 2	17,2 2,6	17,2 2,6	17,2 3,6	17,2 4	21,3 5
	<i>Dz max</i>	23	32	32	32	28	28	43	43	43
	Dz	22	22	22	22	22	22	28	28	35
<b>20</b>	Dw	17	17	17	17	16	15	17	16	18,5
	<i>Drury s</i>	21,3 2	21,3 2	21,3 2	21,3 2	21,3 2,6	21,3 3,2	26,9 5	26,9 5,6	33,7 8
	<i>Dz max</i>	30	33	33	33	43	43	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
<b>25</b>	Dz	28	28	28	28	28	28	35	35	44
	Dw	22	22	21,5	21	19,5	19	21	21,5	21,5
	<i>Drury s</i>	26,9 2,3	26,9 2,3	26,9 2,6	26,9 2,9	26,9 3,6	26,9 4	31,8 5,6	33,7 6,3	38 8,8
<b>32</b>	<i>Dz max</i>	35	35	35	43	43	43	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	35	35	35	35	35	35	44	44	54
	Dw	28,5	28,5	28,5	27	26,5	24	29	26	25
<b>40</b>	<i>Drury s</i>	33,7 2,6	33,7 2,6	33,7 2,6	33,7 3,2	33,7 3,6	33,7 5	42,4 7,1	42,4 8,8	48,3 12,5
	<i>Dz max</i>	45	60	60	60	77	77	77	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	44	44	44	44	44	44	50	56	62
<b>50</b>	Dw	37	36,5	36	34,5	32,5	31,5	33	32,5	33,5
	<i>Drury s</i>	42,4 2,6	42,4 2,9	42,4 3,2	42,4 4	42,4 5	42,4 5,6	48,3 8	51 10	60,3 14,2
	<i>Dz max</i>	52	62	62	62	77	77	77	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
<b>65</b>	Dz	50	50	50	50	50	50	62	65	80
	Dw	43	43	43	43	38,5	36	40	43	43,5
	<i>Drury s</i>	48,3 2,6	48,3 2,6	48,3 2,6	48,3 2,6	48,3 5	48,3 6,3	60,3 11	63,5 11	76,1 17,5
<b>80</b>	<i>Dz max</i>	64,5	75	75	75	77	77	77	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	62	62	62	62	62	77	77	83	92
	Dw	54	54	54	52,5	45	59,5	49,5	49,5	51,5
<b>100</b>	<i>Drury s</i>	60,3 3,2	60,3 3,2	60,3 3,2	60,3 4	60,3 8	60,3 8,8	76,1 14,2	76,1 14,2	88,9 20
	<i>Dz max</i>	95	89	89	89	97	97	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	77	77	77	77	77	77	91	91	117
<b>125</b>	Dw	69	69	69	65	59,5	68	62	59	76,5
	<i>Drury s</i>	76,1 3,6	76,1 3,6	76,1 3,6	76,1 5,6	76,1 8,8	88,9 11	88,9 14,2	88,9 16	114,3 20
	<i>Dz max</i>	106	109	109	108	120	120	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
<b>150</b>	Dz	91	91	91	91	117	117	117	117	144
	Dw	81	81	81	76,5	93	87,5	81	76,5	88
	<i>Drury s</i>	88,9 4	88,9 4	88,9 4	88,9 6,3	114,3 11	114,3 14,2	114,3 17,5	114,3 20	139,7 28
<b>200</b>	<i>Dz max</i>	136	134	134	134	147	146	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	117	117	117	117	144	144	144	155	172
	Dw	104	104	104	98,5	116,5	109,5	102	106	109
<b>250</b>	<i>Drury s</i>	114,3 5	114,3 5	114,3 5	114,3 8	139,7 12,5	139,7 16	139,7 20	152,4 25	168,3 32
	<i>Dz max</i>	154	165	165	165	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	144	144	144	144	172	172	172	201	201
<b>320</b>	Dw	130,5	130,5	127	120,5	138,5	130,5	126,5	134	127
	<i>Drury s</i>	139,7 4,5	139,7 4,5	139,7 6,3	139,7 10	168,3 16	168,3 20	168,3 22,2	193,7 32	193,7 36
	<i>Dz max</i>	183	205	205	205	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
<b>400</b>	Dz	172	172	172	172	182	201	201	223	223
	Dw	156,5	156,5	154	144,5	144,5	151,5	146,5	152	145
	<i>Drury s</i>	168,3 5,6	168,3 5,6	168,3 7,1	168,3 12,5	177,8 17,5	193,7 22,2	193,7 25	219,1 36	219,1 40
<b>500</b>	<i>Dz max</i>	241	273	273	273	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>
	Dz	223	223	223	223	223	252	278	278	332
	Dw	204,5	204,5	199,5	189	182	191,5	205,5	189,5	212,5
<b>630</b>	<i>Drury s</i>	219,1 7,1	219,1 7,1	219,1 10	219,1 16	219,1 20	244,5 28	273 36	273 45	323,9 60
	<i>Dz max</i>	287	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>	<i>B / O</i>

